

ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT: Run on 25/07/2021

This document was created in MY Compliance Management on 06/11/2021 15:46:07

Audit Details

Audit name:	ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT
Audit date:	25/07/2021
Auditor:	Harold Quiel
Audit details:	Inspecciones según el Plan de Contingencia frente a Contaminación en el Mar - Punta Rincon International Terminal.
Overall Outcome:	Failed 7/9 (78%)
Hora / Hour	07:00
Area de atraque / Docking Area	Terminal 1
Nombre de embarcación	BBC HUDSON 9435868
IMO	9435868
Actividad / Activity	Bolas de molinos
Bitacora Ambiental Describir el resultado de la inspección.	25/07 se realizan recorridos y se observan IBC sobre la cubierta del barco, los mismos contienen destilado de petróleo. Además de la carga de las bolas de molinos.
Prevención de sucesos Describir todas las acciones para hacer segura la maniobra de atraque y descarga.	Se observan 108 IBC de sustancias químicas peligrosas, se pudo confirmar en el ATS los riesgos de manejo de la carga, las hojas MSDS, y equipos de control de derrame a disposición para cualquier eventualidad.
MSDS del Producto	Si

Notes

BBC Hudson

Conclusion Statement

Mejorar el proceso de manejo de residuos domésticos local.

Audit Criteria

ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT: Run on 25/07/2021

This document was created in MY Compliance Management on 06/11/2021 15:46:07

#1: Derrames

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar el manejo ambiental de sustancias oleosas y/o químicas en el mar y tierra. *Describir hora, tipo, fuente y cantidad de la sustancia derramada.

Notes:

Evidence:



Audit Image for:
ENVIRONMENT -
Prevencion de
Derrames PRIT

#394880523ed2b646f8#62523d72b79415.jpg



Audit Image for:
ENVIRONMENT -
Prevencion de
Derrames PRIT

#62523d72b79415.jpg



Audit Image for:
ENVIRONMENT -
Prevencion de
Derrames PRIT

#9872058326329.jpg

PDF - GRB

PDF - ORB

#2: Residuos

Outcome: 1 - Minor

Details: Verificar manejo de residuos. *Adjuntar registro de disposición de residuos de la embarcación en PDF.
*Describir los tipo, cantidad y origen de los desechos.

Notes:

Evidence:



Audit Image for:
ENVIRONMENT -
Prevencion de
Derrames PRIT

#5bba8450ea930ea97696c2d851f65cdf.jpg

ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT: Run on 25/07/2021

This document was created in MY Compliance Management on 06/11/2021 15:46:07

#3: Respuesta a Derrames PRIT

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar la disponibilidad de los equipos de contingencia de control de derrames. *Describir los equipos MARPOL (disponibilidad y operatividad)

Notes:

Evidence:



Audit Image for:
ENVIRONMENT -
Prevencion de
Derrames PRIT
[#3f28082c54ca1aede0e194cc90a168ab.jpg](#)

#4: Biodiversidad

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar en el entorno presencia de flora y fauna acuatica y terrestre. *Describe los avistamientos: especie, cantidad, condicion, tamaño. *En caso de Mamífero Marinos, complete el formulario de avistamiento ARAP *En caso de Tortugas Marinas, complete el formulario de avistamiento ARAP

Notes:

Evidence:



Audit Image for:
ENVIRONMENT -
Prevencion de
Derrames PRIT
[#feea0c8fe07ba8dfb56e3ac7f62d1c3b.jpg](#)

#5: Se participó en reunión de pre-arribo?

Outcome: No

Details: Adjuntar constancia de reunión de prearribo en PDF

Notes:

#6: Agua de Lastre

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar manejo de agua de lastre de las embarcaciones. *Se debe adjuntar registro de renovación de agua de lastre (lugar/coordenada geográfica) *En caso de que la embarcación tenga un tratamiento de agua de lastre, se debe adjuntar certificado de tratamiento en cumplimiento con el código BWMS Code

Notes:

Evidence:

[PDF - BRB](#)

#7: En caso de haber descarga de Carbón**Outcome:** 6 - No Aplica

Details: Verificar lo siguiente: 1.- Manga/chute de descarga en buen estado. 2.- Presencia de vigía de operaciones tolva de carbón. 3.- Funcionamiento de aspersores de agua (ADJUNTAR FOTOS) 4.- Funcionamiento correcto de sump pumps a lo largo del Jetty. 5.- Limpieza de derrames en Jetty posterior a la descarga.

Notes:

#8: En caso de haber carga de Cucon**Outcome:** 6 - No Aplica

Details: Verificar lo siguiente: 1.- Shiploader de descarga en buen estado. 2.- Presencia de vigía de operaciones. 3.- Funcionamiento correcto de sump pumps a lo largo del Jetty. 4.- El llenado de los compartimentos no debe sobresalir (ADJUNTAR FOTOS) 5.- Limpieza de derrames en Jetty posterior a la descarga.

Notes:

#9: Imbornales**Outcome:** 0 - Good Practice

Details: Verificar la presencia de los imbornales antes y durante las descarga.

Notes:
